

【通学路交通安全対策箇所一覧表】

NO	学校名	H24合同点検日	合同点検日	合同点検日	合同点検日	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険内容	学校が希望する対策	担当部署	対策案	結果（令和6年10月末進捗状況）	
1	新郷小学校	H24.9.18	H30.8.29	R3.7.30	R6.10.1	国道454号	中野平 ヤマザキショップばいてん 前交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点付近にブロック塀があり、見通しが悪く、運転者から歩行者が見えにくい。</li> <li>・路上駐車している車が店の前後に止まっていることが多く、見通しが悪い。</li> <li>・歩道と車道の区別がない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点の改良工事</li> <li>・通学時間帯の交通規制</li> </ul>	三八県民局地域整備部  五戸警察署	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カーブミラーは付いているが運転者側からは歩行者、歩行者からは車がよく見えるようにカーブミラーの再設置を検討してほしい。</li> <li>・通学時間帯の取り締まりを実施する。</li> </ul>	済	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点改良工事終了（R5.3）</li> <li>・カーブミラー調整済み</li> <li>・五戸警察署へ要望済み</li> </ul>
2	新郷小学校	H24.9.18	H30.8.29	R3.7.30	R6.10.1	国道454号	旧高萬商店付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩車道の区別がないため危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の設置</li> </ul>	三八県民局地域整備部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道に歩道の整備と横断歩道の引き直しを要望する。</li> </ul>	対策中	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在工事が進められており、年内完成予定。</li> </ul>
3	新郷小学校				R6.10.1	十和田・三戸線	信号のある交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩車道の区別がないため危険。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の設置</li> </ul>	三八県民局地域整備部	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の設置を要望する。</li> </ul>	対策中	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度より新高橋の手前まで歩道設置の事業に着手。新高橋も同年度に歩道有りの橋梁架替事業に着手しており、交差点から新高橋まで歩道整備を進めている。</li> </ul>

対策済
 
 一部対策済
  対策中
  検討中